


Sanierung Brandschutz Betriebsgelände Hausham



Auftraggeber	Dr. Griehl & Kollegen, Eichbichlstraße 5, 83071 Stephanskirchen
Ansprechpartner	Herr Krumpschmied, Tel. +49 8031 2762-18
Beauftragte Leistung	§ 33 HOAI LPH 6-9
Bauzeit	2017
Objektdaten	BRI: 35.800 m ³ BGF: 9.400 m ²



Das mit einer geschützten Tragkonstruktion aus Stahl erbauten Produktionsgebäude, eine unterkellerte Industriehalle für Holztürrohlinge in der Oberen Tiefenbachstraße in Hausham mit angrenzendem Büroturm, musste aufgrund behördlicher Auflagen brandschutztechnisch grundlegend ertüchtigt werden. Die Einstufung als Sonderbau gemäß § 2 BayBO sowie die Anwendung der Industriebaurichtlinie forderten neben einer Sprinkleranlage, einer Entrauchungsanlage auch eine Brandmeldeanlage mit Aufschaltung. Zudem mussten zahlreiche bauliche Ertüchtigungen wie Brandschutztüren und Tore sowie Brandschottungen von technischer Einrichtung realisiert werden. Eine weitere Herausforderung war, die Maßnahme während des laufenden Betriebes zu koordinieren und terminlich einzutakten.